



DATA INFOGRAPIS BANJIR KABUPATEN PULANG PISAU Tahun 2021

Data tanggal 08 – 16 November 2021




Cuaca Saat ini : Berawan
Suhu : 30° C

KECAMATAN KAHAYAN TENGAH

Desa	KK
Balukon	8
P. Barania	41
T. Sangalang	120

KECAMATAN BANAMA TINGANG




Desa	KK
Tangkahen	88
Pahawan	82
Ramang	41
Hanua	80
Hurung	30

KECAMATAN JABIREN RAYA



Desa	KK
T. Taruna	236
T. Nusa	280
Pilang	223
Jabiren	300



Himbauan :

Bagi Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau di himbau untuk selalu waspada dan berhati-hati akan pasang air sungai / Banjir ROB serta curah hujan yang tinggi dan tetap memperhatikan keselamatan diri, anak-anak dan Keluarga, hindari tempat-tempat yang rawan atau dalam, serta selalu memperhatikan aliran listrik di rumah dari air /banjir.

Ket :

- Daerah Terdampak Banjir
- Daerah Tidak Terdampak
- Daerah Terdampak Banjir ROB



BPBD KABUPATEN PULANG PISAU

POS SIAGA

Pos Komando : **38 Org**

Pos Lap

Kec. Banama Tingang : **24 Org**

Pos Lap

Kec. Kahayan Tengah : **56 Org**

Pos Lap

Kec. Jabiren Raya : **20 Org**

KEBUTUHAN MENDESAK

Logistik berupa
Sembako dan
Obat – Obatan serta
Peralatan Perahu Karet

DATA TERDAMPAK BANJIR



KK : **1.764**



JIWA : **7.202**



PEMUKIMAN : **639 Unit**



FASUM :

- FASKES : 50 Unit
- FASDIK : 15 Unit
- R. IBADAH : 8 Unit



MENGUNGSI : **30 Jiwa**



PERSONIL YG TERLIBAT : **138 Personil**



PERALTAN YG DIKERAHKAN :

- PERAHU KARET : 2 Unit
- PERAHU DOLPHIN : 4 Unit
- KENDARAAN R4 : 5 Unit
- KENDARAAN R2 : 4 Unit
- DAPUR UMUM : 1 Unit
- AMBULANCE : 1 Unit
- MOBIL TANGKI AIR BERSIH : 1 Unit

❑ Kondisi Wilayah Kec. Banama Tingang

1. Ketinggian Debit Air $\pm 25 - 55$ Cm
2. 5 (lima) Desa masih terendam

❑ Kondisi Wilayah Kec. Kahayan Tengah

1. Ketinggian Debit Air ± 107 Cm
2. Panjang Jln Trans Kalimantan Yg terendam Sekitar ± 4 Km
3. Untuk Warga Desa Balukon melakukan evakuasi mandiri

❑ Kondisi Wilayah Kec. Jabiren Raya

1. Ketinggian Debit Air $\pm 70 - 100$ Cm
2. 4 (empat) Desa Mulai Terendam
3. Jalan Akses menuju Desa dan Jalan Lintas Trans Kalimantan terendam dengan kedalaman ± 45 Cm dan Panjang ± 80 m.

❑ Kejadian Pasang Air Sungai / Banjir Rob

Pada Tanggal 10 – 14 Nov 2021 Yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan di Kab. Pulang Pisau