



LAPORAN PENANGANAN POHON RAWAN TUMBANG

HARI/TANGGAL : SENIN 04 OKTOBER 2021

Jl Sultan sahril Depan Rumah Sakit Imanudin pbun

A. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan penanganan dan pemangkasan pohon tumbang

B. PORSONIL/PERALATAN/URAIAN KEGIATAN/TINDAKAN/HASIL/KENDALA

- Jumlah porsonil :
TRC BPBD : 5 orang
Martogi SH
Fahrul laji
Bambang
Sabarudin
Hendrik
Damkar : 3 orang
Polres : 5 orang (porsonil sabara dan Lantas)
- Sapras : 1 unit mobil peralatan
3 buah sincou
2 Trill TRC
- jumlah pohon : 1 pohon
- Waktu penanganan/selesai : 04.30 wib / 05 .00 wib
- Hasil : Pembersihan dapat di laksanakan dengan lancar dan aman
- Kendala : N I H I L



C. URAIAN PELAKSAAN

- Menindak lanjuti informasi warga ada nya kejadian pohon tumbang di jl sultan syahril depan Rumah sakit Imanudin yang tumbang dan menghalangi jalan
- porsonil mempersiapkan peralatan tuk pelaksanaan
- koordinasi dengan pihak polres dan Damkar
- pelaksanaan pembersiha pohon yang tumbng berjumlah 1 pohon
- kegiatan selesai di laksanakan dengan aman dan lancar jalan

Prakiraan Cuaca :

Kabupaten	Lokasi	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Arah Angin
Kobar	Kec Arut selatan	23 - 30	70 - 90	10

D. FOTO DOKUMENTASI



Pembuat Laporan,

Bambang sugioato.

BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
 Alamat : Jalan Cilik Riwut II Pangkalan Bun
 WA : 081349032484
 FB : Bpbd Kotawaringin Barat
 IG : GB Bpbdkab.kobar
 Web : <http://bpbd.kotawaringinbaratkab.go.id/>