

kondisi debit air di jln Kalimantan gg Mandau RT 03 dan 05,01RW 16...

hari .Sabtu..

Tanggal 09,maret 2024 pukul 10.30 WIB :

- lokasi Titik Pantau : jln Kalimantan gg Mandau RT 03 dan 05,01RW 16...

- ketinggian debit air : 20cm_30cm dari Titian jembatan

- fasilitas umum yang terdampak :

a. Jalan induk : _ m

b. jalan titian : 300 m

C. Mushola : 1 buah

- jumlah warga yang terdampak : 150 Kk

- jumlah rumah yang terendam : 30 rumah

- ketinggian air di dalam rumah: 5 cm sampai 15 cm

@@@anna jft





WhatsApp Video
2024-03-09 at 12.01.



WhatsApp Video
2024-03-09 at 12.01.



