

KONDISI DEBIT AIR DI JALAN PETUK KATIMPUN

pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB Di Wilayah Kelurahan Petuk Katimpun bawah dan sekitarnya

- lokasi Titik Pantau : Jl Petuk Katimpun
- ketinggian debit air : 25 cm (ada penurunan debit air sekitar 10 cm)
- fasilitas umum yang terdampak :
 - a. Jalan induk : 100 m
- jumlah warga yang terdampak : 310 KK

Dengan rincian :

- jumlah rumah yang terendam : Nihil
- Jumlah Total : 930 jiwa
- ketinggian air di dalam rumah tidak ada / sdh Surut
- data pengungsi : Nihil
- data Warga yang Sakit : Nihil

@@@anna jft



