

kondisi debit air pada hari Rabu 20 Maret 2024

pukul 07:00 WIB

- lokasi Titik Pantau : Jl. Anoi
- debit air turun : 13 cm dari 49 cm (total ketinggian hari ini 36 cm)
- fasilitas umum yang terdampak :
  - a. Jalan induk : 50 m
  - b. jalan titian 30 m
  - C. Mushola/ masjid/ gereja : -
  - D. Sekolah -
- jumlah warga yang terdampak : 101 Kk
- jumlah rumah yang terendam : - rumah
- ketinggian air di dalam rumah - cm (tergantung tinggi rumah)

@@@anna jft